



Tollbugata 97


DRAMMEN KOMMUNE

Rapport vinduer og ytterdører

1. ETASJE

1. ETASJE


Plantegning av Design og estetikk, 09.09.2022



ROM 101A

Vindu mot sør

fra
ombyggingen
rundt 1905



ROM 101A

Innerdør mot vest:

fra ombyggingen rundt
1905



ROM 101A

Ytterdør mot
vest:

fra
ombyggingen
rundt 1905



ROM 101B

Vindu mot nord:
fra ombyggingen
rundt 1905



ROM 102

SPISESTUE

Innervinduer mot
nord. 2 stk:

Dato ukjent. Må
undersøkes
nærmere.



ROM 102 SPISESTUE

Yttervinduer mot nord. 2 stk:

fra ombyggingen rundt 1905



ROM 103B

Innervindu mot
vest:

fra etter 1950





ROM 103B

Yttervindu mot vest:
fra etter 1930





ROM 103B

Innervindu og
yttervindu mot
nord:

fra etter 1930



ROM 104

Innerdør og
ytterdør mot
nord:

fra etter 1950



ROM 105

Innervindu
mot nord. :

fra etter 1950





ROM 105

Ytterside vindu mot nord:
fra etter 1950





ROM 106

Vindu mot øst:

originalt fra 1870-
årene. Kan være
fra 1905.

Eventuelt bare
listverket rundt.





ROM 106

Vindu mot øst:

originalt fra
1870-årene



ROM 107
HAGESTUE

Vinduer og
dører mot øst:

fra
ombyggingen
rundt 1905




Fotograf Ida Oppen

ROM 107
HAGESTUE

Vindu mot sør:

fra
ombyggingen
rundt 1905



ROM 108

STUE

Tre vinduer mot sør:

fra 1985



ROM 109

STUE

To vinduer mot sør:
fra 1985



ROM 110

STUE

Vindu mot sør:
fra
ombyggingen
rundt 1905



ROM 110

STUE

Vindu mot sør:
fra ombyggingen
rundt 1905


DETALJER



2. ETASJE

2. ETASJE

Plantegning av Design og estetikk, 09.09.2022



ROM 201

Lite vindu
mot vest:

originalt fra
1870-årene



ROM 202

Dør mot vest:
fra etter 1950

Innervindu mot vest:
fra etter 1950

Yttervindu mot vest:
fra etter 1950



KOTT NORDVEST

Inngang fra rom 203

Lite vindu mot vest:
originalt fra 1870-
årene



Fotograf Ida Oppen

KOTT. ARK MOT NORD

Inngang fra rom 206

Lite vindu nord:
fra etter 1950



Fotograf Ida Oppen

ROM 206

Vinduer mot nord. 2 stk:
originalt fra 1870-årene



ROM 207. KOTT

Inngang fra rom 203

Lite vindu mot nord:
fra etter 1950



ROM 207. KOTT

Inngang fra rom 203

Lite vindu mot øst:
originalt fra 1870-årene



ROM 208

Vindu mot øst:
originalt fra 1870-årene



ROM 208

Vindu mot øst:
originalt fra 1870-årene

DETALJER



ROM 209

Vindu mot øst :
originalt fra 1870-
årene



ROM 209

Vindu mot øst:
originalt fra
1870-årene

DETALJER



ROM 209

Lite vindu mot
øst. Innbygget:
originalt fra
1870-årene



Jørn Jensen

Rådgiver bygningsvern

Tora Flovik Aune

Rådgiver bygningsvern

Dato: 20.08.2024